

## **Olor a quemado**

08/05/2022

Un olor a combustión puede aparecer como resultado de un nivel bajo de contaminación del fluido del engranaje de transmisión, indicando una posible fuga del aceite del engranaje de transmisión o la necesidad de que se cambie.

&nbsp;

En primer lugar, le aconsejamos que deje a un especialista diagnosticar la caja de cambios manual y embrague si tiene un problema. Los aceites de engranajes de transmisión BIZOL le permitirán evitar problemas y desgaste prematuro, también proporcionando:

cambio de marchas suave

eliminación de vibraciones

reducción del desgaste

fricción reducida

transferencia de calor desde superficies de frotamiento

protección contra la corrosión

¡Atención!

Cualquier aceite del engranaje de transmisión debe cambiarse bajo estricto seguimiento de las instrucciones de su fabricante de automóviles.

Siga estrictamente los intervalos prescritos para el cambio del aceite del engranaje de la transmisión.