

Motor

# ***BIZOL PRESS RELEASE***



## **Motorüberhitzung**

24/05/2022

Motorüberhitzung ist eines der Hauptgründe für eine Verringerung der Öl Service Dauer. Die Verwendung von niedriger Ölqualität in Kombination mit schlechter Kraftstoffqualität führt zu hohen Temperaturen und damit zu beschleunigter Oxidation des Öls und Bildung von unlöslichen Teilchen. Der Verschleiß des Motors wird merklich erhöht und kann zu teuren Schäden führen.

### **BIZOL Oil System Clean+ o90**

Mit diesem Additiv kann der Motor vor einem Ölwechsel gründlich durchgespült werden um Verunreinigungen zu lösen

- löst Ablagerungen und Schlamm im Motor
- ist mit allen erhältlichen Motorenölen kompatibel
- wir empfehlen den Einsatz bei jedem Ölwechsel
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren