

Getriebe

# ***BIZOL PRESS RELEASE***



## **Brandgeruch**

24/05/2022

Brandgeruch kann wegen zu niedrigem Getriebeölstand oder einer Verunreinigung des Getriebeöls entstehen.

Achtung: Getriebe sollten nur von Fachleuten gewartet werden.

BIZOL Getriebeöle helfen Probleme und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern:

- stoßfreie und sanfte Schaltvorgänge
- Vibrationsbeseitigung
- Verschleißminderung
- Reibungsminderung
- Wärmeableitung von den reibenden Oberflächen
- Korrosionsschutz